

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела по  
Чугуевскому муниципальному  
району ДТСР ПК

С.Ф. Калашникова  
«21» 2009 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта Учебный корпус № 1  
1.2. Адрес объекта с.Чугуевка, ул.Лазо,3  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание одноэтажное, 461,6 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7393 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1952, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2015, капитального \_\_\_\_\_  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование) – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»  
КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край, Чугуевский р-он, с Чугуевка, ул.Лазо,3

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование.  
2.2 Виды оказываемых услуг:  
-удовлетворение потребностей личности в получении профессионального образования, конкретной профессии соответствующего уровня классификации;  
-интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие личности.  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.  
2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  
2.5 Категория обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.  
2.6 Плановая мощность: 350 человек/сутки  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида: да.

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
автобусы до автовокзала «Чугуевка», такси.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 2000 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | ДУ                                                                  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                                                 |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                                                  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | ДУ                                                                  |
| 5         | с нарушениями слуха                         | А                                                                   |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А                                                                   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| №<br>№<br>п/п | Основные структурно-<br>функциональные зоны                     | Состояние доступности,<br>в том числе для основных<br>категорий инвалидов** | Приложение    |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|               |                                                                 |                                                                             | № на<br>плане | №<br>фото |
| 1             | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | ДП-И (У), ДЧ-И (К,О,С,Г)                                                    |               |           |
| 2             | Вход (входы) в здание                                           | ДП-И (Г, У), ДУ (К,О,С)                                                     |               |           |
| 3             | Путь (пути) движения внутри здания<br>(в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-И (Г, У), ДУ (К,О,С)                                                     |               |           |
| 4             | Зона целевого назначения здания<br>(целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У), ДУ (К,О,С)                                                     |               |           |
| 5             | Санитарно-гигиенические<br>помещения                            | ДП-И (Г,У) ВНД (К,О,С)                                                      |               |           |
| 6             | Система информации и связи (на<br>всех зонах)                   | ДП-И (К,О,Г, У), ДУ (С)                                                     |               |           |
| 7             | Пути движения<br>к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И (К, О, С, Г, У)                                                        |               |           |

**\*\*Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У), ДУ (К,О,С)

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №<br>№<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта           | Рекомендации по адаптации<br>объекта(вид работы)* |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1              | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | Текущий ремонт                                    |
| 2              | Вход (входы) в здание                                        | Капитальный ремонт                                |
| 3              | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Капитальный ремонт                                |
| 4              | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт                                |
| 5              | Санитарно-гигиенические помещения                            | Технические решения отсутствуют                   |
| 6              | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                    |
| 7              | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Текущий ремонт                                    |
| 8.             | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Текущий ремонт                                    |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ: 2015 год

в рамках исполнения Плана ремонта здания  
(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) А

##### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов при Губернаторе Приморского края

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; не требуется

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не требуется

##### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Доступная среда «Учимся жить вместе» (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |          |    |
|--------------------------------------------|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ | Л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на _____ | Л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ | Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ | Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ | Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | Л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Л.  
Позтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ Л.  
Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы

Зам.директора  
по УПР

Члены рабочей группы:

Начальник отделения учета выплат  
и реализации социальных программ  
отдела по Чугуевскому МР ДТиСР ПК

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Представитель Приморской краевой  
организации Общероссийской организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

Представитель Приморской краевой  
организации Общероссийской организации  
инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового  
Красного Знамени общество слепых»

представители организации,  
расположенной на объекте  
Зам.Директора по АХЧ

А.Г.Капитанов

С.С.Молоков



Н.П.Дегтярь



Л.П.Паламарчук

Н.Л.Оробец

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                         |                                  | Работы по адаптации объектов                 |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                               | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                   | Виды работ |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | нет              |            |        |                                                                          |                                  |                                              |            |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | нет              |            |        |                                                                          |                                  |                                              |            |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                          |                                  |                                              |            |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                          |                                  |                                              |            |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | есть             |            |        | Не оборудовано место парковки для инвалидов (фото № 8)                   | К,О,С, Г                         | Оборудовать место для парковки для инвалидов |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Наличие одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (фото № 9) |                                  |                                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Территории, прилегающей к зданию            | ДП-И (У)<br>ДЧ-И (К,О,С,Г)                                     |            |        | Текущий ремонт                                                                    |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Оборудовать место для парковки для инвалидов.

# **I Результаты обследования:**

## **2. Входа (входов) в здание**

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                               |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                     | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        |                                                                                                                |                                  |                              |            |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |        |                                                                                                                |                                  |                              |            |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            |        | Не выявлены                                                                                                    |                                  |                              |            |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    |                  |            |        | Ширина дверного проема менее 1,2м, высота порога более 0,014м, отсутствует доводчик входной двери. (фото № 11) | К,О,С                            | Устранить                    | Кап. рем.  |
| 2.5   | Тамбур                                             | нет              |            |        |                                                                                                                |                                  |                              |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Наличие одного входа, доступного для всех категорий инвалидов (фото № 9)                                       |                                  |                              |            |

## **II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Вход в здание                               | ДП-И (Г, У)<br>ДУ (К, О, С)                                    |            |        | Капитальный ремонт                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверной проём, оборудовать автодоводчик, уменьшить пороги.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                       |                                  | Работы по адаптации объектов                                           |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                             | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                             | Виды работ |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        | Не выявлено                                                                                            |                                  |                                                                        |            |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                        |            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                        |            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                        |            |
| 3.5   | Дверь                                               | да               |            |        | Ширина дверного проема менее 0,90 м, высота порога более 0,014м. Отсутствует автопроводчик (фото № 11) |                                  | Расширить дверной проём<br>Занизить пороги<br>Установить автопроводчик |            |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | да               |            |        |                                                                                                        |                                  |                                                                        |            |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        | Ширина при движении кресла-коляски не менее 1,5 м. ( фото № 9)                                         |                                  |                                                                        |            |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Пути движения внутри здания                 | ДП-И (Г,У)<br>ДУ (К,О,С)                                       |            |        | Капитальный ремонт                                                                |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверные проёмы, занизить пороги, установить автопроводчик.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                          |                                  | Работы по адаптации объектов               |            |
|----------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|          |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                 | Виды работ |
| 4.1      | Кабинетная форма обслуживания                      | да               |            |        | Ширина дверного проема менее 0,90 м, высота порога более 0,014 м. ( фото № 10)                                            | К,О,С                            | Расширить дверные проемы, занизить пороги. | Кап. рем.  |
| 4.2      | Зальная форма обслуживания                         | нет              |            |        |                                                                                                                           |                                  |                                            |            |
| 4.3      | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                                                                                                           |                                  |                                            |            |
| 4.4      | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                                                                                                           |                                  |                                            |            |
| 4.5      | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                                                                                                           |                                  |                                            |            |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        | Наличие не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей |                                  |                                            |            |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Зоны целевого назначения здания             | ДП-И (Г,У)<br>ДУ (К,О,С)                                       |            |        | Капитальный ремонт                                                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Расширить дверные проёмы, занизить пороги.



### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Вариант II – места приложения труда**  
Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант III – жилые помещения

Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    |                  |            |        |                                  |                                  |                              |            |

### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                                                                 |                                                | Работы по адаптации<br>объектов      |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                                                          | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                           | Виды<br>работ |
| 5.1      | Туалетная<br>комната                                         | нет                 |               |           | Расположен на улице<br>(фото № 12)                                                                                  |                                                | Техническое<br>решение<br>невозможно |               |
| 5.2      | Душевая/ ванная<br>комната                                   | нет                 |               |           |                                                                                                                     |                                                | Техническое<br>решение<br>невозможно |               |
| 5.3      | Бытовая комната<br>(гардеробная)                             | нет                 |               |           |                                                                                                                     |                                                | Техническое<br>решение<br>невозможно |               |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                     |               |           | Наличие как минимум<br>одной универсальной<br>кабины, доступной для<br>пользования инвалидами<br>на кресле-коляске) |                                                |                                      |               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                      |
| Санитарно-<br>гигиенические<br>помещения           | ДП-И (Г,У)<br>ВНД (К,О,С)                                            |               |           | Технические решения<br>отсутствуют                                                   |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Технические решения отсутствуют.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**Учебный корпус № 1, с.Чугуевка, ул.Лазо,3**

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие<br>элемента |               |           | Выявленные нарушения<br>и замечания                                             |                                                | Работы по адаптации<br>объектов           |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет        | № на<br>плане | №<br>фото | Содержание                                                                      | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(катего-<br>рия) | Содержание                                | Виды<br>работ |
| 6.1      | Визуальные средства                                          | да                  |               |           |                                                                                 |                                                |                                           |               |
| 6.2      | Акустические средства                                        | да                  |               |           |                                                                                 |                                                |                                           |               |
| 6.3      | Тактильные средства                                          | нет                 |               |           | Отсутствуют тактильные средства информации ( фото № 13)                         | С                                              | Установить тактильные средства информации | Тек.<br>рем.  |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                                      |                     |               |           | Объект должен быть оснащен как минимум 3 видами устройств и средств информации. |                                                |                                           |               |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | №<br>фото |                                                                                      |
| Системы информации на объекте                      | ДП-И (К,О,Г,У)<br>ДУ (С)                                             |               |           | Текущий ремонт                                                                       |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установить тактильные средства информации.